

Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs des PR, DO, TP et STEU

Commune	Existence de PR	Nombre de PR	Nom	Date visite	Localisation	Présence d'un Trop-plein	Anti-chute	Bache sécurisée	Si oui: Comment ?	Cloture	Dégradation H ₂ S	Dimensions	Pompes	Télésurveillance	Echelle	Particularités d'accès	Tarage pompe	
Bazoches-sur-le-Betz	Oui	1	STEU	16/11/2022	Entrée STEU	Non	Oui	Oui	cloture	Oui	Non	1,5 m	2, alterné	Oui	Non	Enceinte de la STEU	21/07/2023	P1 : 16,5 m ³ /h P2 : 15 m ³ /h P1 + P2 : 21,5 m ³ /h
Chantecoq	Oui	3	STEU	03/01/2023	Entrée STEU	Oui, dans bache du PR	Non	Oui	enceinte cloturée	Oui	Non	1 m	2, alterné	Non	Oui	Enceinte de la STEU	28/06/2023	P1 : 14 m ³ /h P2 : 19 m ³ /h P1 + P2 : 20,6 m ³ /h
			Route d'Alleaume	03/01/2023	Route d'Alleaume	Non	Non	Oui	bâche cadenasée	Non	Non	1,2 m	2, alterné	Non	Oui	clé nécessaire pour ouvrir le regard de la bache	28/06/2023	P1 : 27 m ³ /h P2 : 22 m ³ /h P1 + P2 : 34,8 m ³ /h
			Route de Chuelles	03/01/2023	Route de Chuelles	Non	Non	Oui	bâche cadenasée	Non	Oui	1,4 m	2, alterné	Non	Oui		28/06/2023	P1 : 13 m ³ /h P2 : 23 m ³ /h P1 + P2 : 20,3 m ³ /h
Courtemaux	Non																	
Courtenay	Oui	13	La Jacqueminière	22/11/2022	Avenue Georges Bizet	Oui, dans bache du PR	Oui	Oui	cloture, bache cadenasée	Oui	Non	1,5 m	2, alterné	Oui	Non		21/07/2023	P1 : 49,5 m ³ /h P2 : 48 m ³ /h P1 + P2 : 65,4 m ³ /h
			La Jacqueminière 2	24/11/2022	Avenue de la Jacqueminière	Oui, dans réseau amont	Oui	Non		Non	Non	2,5 m	2, alterné	Oui	Oui		21/07/2023	P1 : 45 m ³ /h P2 : 36 m ³ /h P1 + P2 : 56,5 m ³ /h
			Ibiden	22/11/2022	Rue de Joigny	Non	Oui	Non		Non	Non	1,6 m	2, alterné	Oui	Non		22/11/2022	P1 : 25 m ³ /h P2 : 25 m ³ /h P1 + P2 : 33,3 m ³ /h
			Lavoir	22/11/2022	Rue des Ponts	Non	Oui	Non		Non	Non	3 m	2, alterné	Oui	Oui			
			Planches Robinettes	22/11/2022	Rue des Planches Robinettes	Non	Oui	Non		Non	Non	1,2 m	2, alterné	Oui	Non		22/11/2022	P1 : 9 m ³ /h P2 : 9 m ³ /h P1 + P2 : 12 m ³ /h
			Les Ponts	22/11/2022	Rue des ponts	Non	Oui	Oui	cadenasée	Non	Oui	1,8 m	2, alterné	Oui	Oui		21/07/2023	P1 : 24 m ³ /h P2 : 22 m ³ /h P1 + P2 : 31,4 m ³ /h
			Luteau	22/11/2022	Rue de la Vallée	Non	Oui	Non		Non	Non	1,2 m	2, alterné	Oui	Non	Bout impasse ZI		
			Poterne	22/11/2022	rue de la Poterne	Oui, dans bache du PR	Oui	Non		Non	Non	1,78 m	2, alterné	Oui	Non			
			Foucherolles	22/11/2022	Rue du Four à Chaux	Non	Oui	Oui	cadenasée	Non	Oui	2,3 m	2, alterné	Oui	Oui		21/07/2023	P1 : 120 m ³ /h P2 : 101 m ³ /h P1 + P2 : 154 m ³ /h
			Route de Triguères	22/11/2022	Route de Triguères	Non	Oui	Oui	cadenasée	Non	Non	2,2 m	2, alterné	Oui	Oui			
			Rue de la Bezaude	22/11/2022	Rue de la Bezaude	Non	Non	Non		Non	Non	1 m	2, alterné	Oui	Non			
			STEU	25/01/2023	Entrée STEU	Non	Oui	Oui	dans un bâtiment	Non	Non	2m x 1,9m	3, alterné	Oui	Non	Enceinte de la STEU	21/07/2023	P1 : 18,7 m ³ /h P2 : 18,4 m ³ /h P1 + P2 : 24,8 m ³ /h
La Selle-en-Hermoy	Oui	5	ZI	22/11/2022	Rue de l'Artisanat	Non	Oui	Non		Non	Non	1,6 m	2, alterné	Oui	Oui			
			aire camping car	17/11/2022	aire camping car	Non	Non	Non		Non	Non	0,6 m	1, exclusive	Non	Non	Absence armoire électrique		
			Boussardière	17/11/2022		Non	Non	Non		Non	Oui	1,2 m	2, alterné	Non	Non		17/08/2023	P1 : 7,3 m ³ /h P2 : 3,7 m ³ /h P1 + P2 : 8,5 m ³ /h
			Montgrillon	17/11/2022	Rue de Montgrillon	Oui, dans bache du PR	Non	Non		Non	Oui	1 m	2, alterné	Non	Non	Localisé dans un virage	17/08/2023	P1 : 9,8 m ³ /h P2 : 7,5 m ³ /h P1 + P2 : 12,3 m ³ /h
			rue de Thorailles	17/11/2022	rue de Thorailles	Non	Oui	Non		Non	Non	1,4 m	2, alterné	Non	Non			
La Selle-sur-le-Bied	Oui	2	STEU	17/11/2022	entrée STEU	Oui, dans bache du PR	Oui	Non	cloturée	Oui	Non	2,1 m	2, alterné	Oui	Non	Enceinte de la STEU	21/07/2023	P1 : 7 m ³ /h P2 : 8 m ³ /h P1 + P2 : 9,7 m ³ /h
			Poirier des femmes	25/01/2023	rue Le Poirier des Femmes	Non	Non	Oui		Non	Non	1 m	2, alterné	Non	Non			
Melleroy	Oui	1	STEU	25/01/2023	Impasse de Touraine	Non	Oui	Non	cloturée	Oui	Non	1,5 m	2, alterné	Non	Non	Enceinte de la STEU	28/06/2023	P1 : 20 m ³ /h P2 : 29 m ³ /h P1 + P2 : 29,7 m ³ /h
			STEU	25/01/2023	entrée STEU	Non	Non	Non	Garde Corps chaine	Oui	Non	1,5 m	2, alterné	Oui	Non	Enceinte de la STEU	21/07/2023	P1 : 14 m ³ /h P2 : 14 m ³ /h P1 + P2 : 19,3 m ³ /h
Mérinville	Oui	1	Mérinville	26/01/2023	Route de Chantecoq	Non	Non	Non		Non	Oui	1,2m	2, alterné	Non	Non		28/06/2023	P1 : 10 m ³ /h P2 : 9,7 m ³ /h P1 + P2 : 13,4 m ³ /h
Saint-Firmin-des-Bois	Non																	
Saint-Hilaire-les-Andresis	Oui	2	Mairie	16/11/2022	terrain particulier derrière la mairie	Non	Non	Non		Non	Oui	1 m	1, exclusive	Non	Oui	Domaine privé	17/08/2023	P1 : 11,9 m ³ /h P2 : 9,75 m ³ /h P1 + P2 : 15,2 m ³ /h
			STEU	16/11/2022	dans la STEU	Oui, dans bache du PR	Oui	Oui		Non	Non	1,5 m	2, alterné	Oui	Non	Enceinte de la STEU	17/08/2023	P1 : 13,9 m ³ /h P2 : 17,3 m ³ /h P1 + P2 : 19,7 m ³ /h
Triguères	Oui	6	Gymnase	25/01/2023	Rue du Moulin	Non	Non	Non		Non	Non	1m	2, alterné	Non	Non			
			Ile du Moulin	25/01/2023	Rue du Moulin	Non	Non	Non		Non	Non	1,2m	2, alterné	Non	Non			
			Le Livernais	25/01/2023	Avnue de la Gare D943, Le Livernais	Non	Non	Non		Non	Non	1,2m	2, alterné	Non	Non	Alarme lumineuse (en charge)		
			Mairie	25/01/2023	1 Avenue de la Gare	Oui, dans bache du PR	Non	Non		Non	Non	1,2m	2, alterné	Non	Non		28/06/2023	P1 : 29,3 m ³ /h P2 : 28,6 m ³ /h P1 + P2 : 38,9 m ³ /h
			Salle des fêtes	25/01/2023	Route de Melleroy	Non	Non	Non		Non	Non	1,5m	2, alterné	Oui	Non	Dysfonctionnement des alarmes	28/06/2023	P1 : 17,6 m ³ /h P2 : 17,8 m ³ /h P1 + P2 : 23,6 m ³ /h
			STEU	25/01/2023	Route de Melleroy	Oui, dans bache du PR	Non	Non		Oui	Non	1,5m	2, alterné	Non	Non	Enceinte de la STEU	28/06/2023	P1 : 15 m ³ /h P2 : 17 m ³ /h P1 + P2 : 20 m ³ /h
Château-Renard	Oui	2	Vieux marché	05/08/2016	Rue Aristide Briand	Non	Non	Oui	Enceinte sécurisée	Non	Oui	1,5 m	2, alterné	Non	Oui	Présence de graisses induisant une diminution du diamètre du poste (parois) et une altération du fonctionnement des poires de niveau. Effluents très chargés en entrée de PR.	05/08/2016	nc
			Gravière	05/08/2016	Avenue Charles Roux	Non	Non	Oui	Bâche cadenasée	Non	Non	1,5 m	3, alterné	Oui	Non	Présence abondante de graisses, croûte en surface des effluents dans le PR	05/08/2016	nc
Chuelles	Oui	1	STEU		Entrée STEU								2, alterné					

Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs des PR, DO, TP et STEU																	
Douchy-Montcorbon	OUI	8	Egalité	07/01/2019	4 Rue de l'Egalité	Non	Oui	Non		Non	Non	1,5m	2, alterné	Non	Oui	Présence importante de graisse dans le poste	
			Stade	29/01/2019	Rue du Gâtinais	Non	Non	Non		Non	Non	1,5m	2, alterné	Non	Non		
			Les Beauvais	31/01/2019	Rue du Tilleul	Non	Non	Oui	Enceinte sécurisée	Oui	Non	1,5m	2, alterné	Oui	Non	Présence ancien trop-plein condamné, câble de guidage rouillés	
			Les Chevaliers	29/01/2019	Rue le Moulin de la Forge	Non	Non	Non		Non	Non	1,2m	2, alterné	Non	Non		
			La Mairie	31/01/2019	Rue de la Fontaine	Non	Non	Oui	Bâche cadénassée	Non	Non	1,7m	2, alterné	Non	Oui	Importante présence de graisses	
			Les Oiseaux	31/01/2019	Gué de la Hubiere	Non	Non	Non		Non	Non	1,4m	2, alterné	Non	Non		
			Les Carats	29/01/2019	29 rue de Fontenouille	Non	Non	Non		Non	Non	1,2m	2, alterné	Non	Non		
Gy-les-Nonains	Oui	5	Les Aulnes	31/01/2019	Route de Fontenouille	Oui, dans bâche du PR	Non	Non		Non	Oui	2,4m	2, alterné	Oui	Oui		
			Le Buisson	nc	nc	Non	Oui	Non		nc	nc	1,2m	2, alterné	Non	Non	Présence d'un compresseur pour injection d'air.	
			L'école	nc	nc	Non	Non	Non		nc	nc	2,2m	2, alterné	Non	Non	Accès dans la cour de l'école.	01/01/2010 P1 : 50 m³/h P2 : 54 m³/h
			Les Arcis - rue Basse	nc	nc	Non	Non	Non		nc	nc	2,2m	2, alterné	Non	Oui		P1 : 22 m³/h P2 : 22 m³/h
			Chemin du Patis	11/09/2014	nc	Non	Non	Non		nc	nc	1,3m	2, alterné	Non	Non	Infiltrations d'eau par une gaine électrique en lien avec le niveau de l'Ouanne. Infiltrations présentes lors de la visite du 11-09-2014. Fond de la chambre de vannes en eau lors de la visite.	01/01/2016 P1 : 16 m³/h
Saint-Germain-des-Prés	Oui	9	Le Pont	nc	nc	Non	Non	Non		nc	nc	2,2m	2, alterné	Non	Oui	Récupère d'ensemble des effluents de Gy les Nonains qu'il refoule directement dans le canal de dessablage en entrée de STEP.	01/01/2015 P1 : 21,7 m³/h P2 : 21,8 m³/h
			Saint Thibault	nc	nc	Non	Oui	Oui	Bâche cadénassée	nc	nc	1,5m	2, alterné	Non	Oui	Traitement H2S - Traces de mise en charge	01/01/2007 P1 : 50 m³/h P2 : 50 m³/h
			Les Michauds	nc	nc	Non	Oui	Non		nc	nc	1,3m	2, alterné	Non	Non	Traitement H2S - Compresseur d'air ne fonctionnant pas lors de la visite. Remis en service par l'exploitant depuis.	
			Chemin Neuf	nc	nc	Non	Oui	Non		nc	nc	1,3m	2, alterné	Non	Non	Traitement H2S - Poste et chambre de vannes en charge lors de la visite. Remplacement des poires de niveau envisagé par l'exploitant.	
			Le Breuilleois	nc	nc	Non	Oui	Non		nc	nc	1,6m	2, alterné	Non	Non		01/02/2015 P1 : 25,5 m³/h P2 : 24,4 m³/h
			Impasse de la Tronce	nc	nc	Non	Oui	Non		nc	nc	1,6m	2, alterné	Non	Non	Une pompe changée juste avant la visite.	0/012005 P1 : 30 m³/h
			La Fonderie	nc	nc	Non	Oui	Oui	Bâche cadénassée	nc	nc	1,3m	2, alterné	Non	Non	Infiltrations de la nappe dans le poste lors de la visite en différents points : passage fourreaux électriques, passage d'une canalisation de refoulement, passage de la canalisation de retour de la chambre de vannes.	01/02/2015 P1 : 12,9 m³/h P2 : 11,4 m³/h
			Les Moraux	nc	nc	Non	Oui	Oui	Bâche cadénassée	nc	nc	1,2m	2, alterné	Non	Non	Poste situé en zone inondable de l'Ouanne d'après l'exploitant. L'Ouanne peut rentrer dans le poste au niveau de la couverture du poste en période d'inondation.	0/012005 P1 : 18 m³/h P2 : 18 m³/h
			Route de Conflans	nc	nc	Non	Oui	Oui	Bâche cadénassée	nc	nc	1,2m	2, alterné	Non	Non	Traces d'écoulement sèches sous le passage des gaines électriques. Caisson pour compresseur. Plus decompresseur (vol).	0/012005 P1 : 16,7 m³/h P2 : 16,7 m³/h
			STEU	nc	Dans la STEU	Non	Oui	Non		Oui	nc	1,5m	2, alterné	Oui	Oui	Barres de guidage oxydées. Légère présence de graisse.	01/02/2015 P1 : 48 m³/h P2 : 48 m³/h

Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs des PR, DO, TP et STEU

Récap DO								
INSEE	Commune	Nombre de DO	N°	Date visite	Localisation	Flux amont collecté	Suivi de la surverse	Milieu récepteur
45026	Bazoches-sur-le-Betz	2	1	24/07/2023	Amont STEU	EP	Non	Le Betz
45026	Bazoches-sur-le-Betz		2	17/08/2023	Amont STEU	EU	Non	Le Betz
45073	Chantecoq	0						
45113	Courtemaux	0						
45115	Courtenay	17	1	08/12/2022	38 rue Claude Monet	EU	Non	La Cléry
			2	14/12/2022	19 rue de la Poterne	UN	Non	La Cléry
			3	14/12/2022	17 rue de la Bezaude	UN	Non	La Cléry
			4	08/12/2022	29 rue du Maréchal Leclerc	UN	Non	La Cléry
			6	14/12/2022	46 rue Camille Legrand	UN	Non	La Cléry
			7	14/12/2022	Entre STEU et rue de la Maladrerie	UN	Non	La Cléry
			8	14/12/2022	17 rue Notre Dame	UN	Non	La Cléry
			9	08/12/2022	20 rue des Pâtureaux	UN	Non	La Cléry
			10	14/12/2022	16 rue Saint Pierre	UN	Non	La Cléry
			11	14/12/2022	29 rue du Faubourg Notre Dame	UN	Non	La Cléry
			12	14/12/2022	17 rue du Faubourg Notre Dame	UN	Non	La Cléry
			13	08/12/2022	rue du Stade	UN	Non	La Cléry
			14	14/12/2022	8 rue des Ponts	UN	Non	La Cléry
			15	08/12/2022	38 rue Nationale	UN	Non	La Cléry
			16	24/11/2022	Avenue de la Jacqueminière (Jacqueminière 2)	UN	Non	La Saulaie
			17	08/12/2022	face au 25 route de Montargis	EP	Non	La Cléry
45306	La Selle-en-Hermoy							
45307	La Selle-sur-le-Bied	1	1	28/06/2023	Rue du Limousin	UN	Non	La Cléry
45199	Melleroy							
45201	Mérinville							
45275	Saint-Firmin-des-Bois	1	/	24/07/2023	Enceinte STEU	EU	Non	Ru du Pont Guinard
45281	Saint-Hilaire-les-Andresis							
45329	Triguères							
45097	Chuelles	1	/	/	Route de Courtenay	UN	/	/
45129	Douchy-Montcorbon							
45083	Château-Renard	1	Roosevelt	juil.-16	Rue Roosevelt	UN	Oui	l'Ouane
45165	Gy-les-Nonains							
45279	Saint-Germain-des-Prés							

Récap TP							
INSEE	Commune	Nombre de TP	Nom	Date visite	Localisation	Localisation	Suivi de la surverse
45073	Chantecoq	1	STEU	03/01/2023	Entrée STEU	dans bache du PR	Non
45115	Courtenay	3	La Jacqueminière	22/11/2022	Avenue Georges Bizet	dans bache du PR	Oui
			STEU	22/11/2022	By Pass STEU	STEU	Oui
			Poterne	22/11/2022	rue de la Poterne	dans bache du PR	Non

Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs des PR, DO, TP et STEU

45306	La Selle-en-Hermoy	2	Montgrillon	17/11/2022	Rue de Montgrillon	dans bâche du PR	Non
			STEU	21/07/2023	STEU	dans bâche du PR	Oui
45281	Saint-Hilaire-les-Andresis	1	STEU	16/11/2022	Entrée STEU	dans bâche du PR	Non
45329	Triguères	2	Mairie	25/01/2023	1 Avenue de la Gare	dans bâche du PR	Non
			STEU	25/01/2023	Route de Melleroy	dans bâche du PR	Non
45097	Chuelles						
45129	Douchy-Montcorbon	1	0	Les Aulnes	Route de Fontenouille	dans bâche du PR	nc
45083	Château-Renard						
45165	Gy-les-Nonains						
45279	Saint-Germain-des-Prés						

INSEE	Commune	Capacité EH	Date visite	Localisation	Type traitement eaux	Type traitement boues	Date arrêté	Exploitant	Constructeur	Date de mise en service	Milieu récepteur	Norme de rejet (concentration max - rendement min)	Télésurveillance
45026	Bazoches-sur-le-Betz	500	26/05/2023 RDV 09h30	Grande rue	Boues activées (aération prolongée)	Lits plantés de roseaux, déshydratation naturelle		Veolia	MSE	2009	Le Betz	MES : 30 mg/L DCO : 90 mg/L DBO ₅ : 25 mg/L NGL : 15 mg/L P total : 2 mg/L	OUI
45073	Chantecoq	500	25/05/2023 RDV 10h45	Route de Chuelles	Boues activées	Lits de séchage	05/11/2009	Commune	SABLA épuration	1981	La Cléry	MES : 30 mg/L DCO : 90 mg/L DBO ₅ : 30 mg/L NK : 40 mg/L	NON
45113	Courtemaux												
45115	Courtenay	9 900	25/05/2023 RDV 14h00	STEP de Courtenay - Route de Montargis	Boues activées	Centrifugeuse	28/04/2009	SUEZ	Degremont	2011	La Cléry	Tps sec Tps pluie MES : 25 mg/L - 94% 90% DCO : 80 mg/L - 88% 76% DBO ₅ : 25 mg/L - 93% 85% N-NH4 : 5 mg/L - 90% 75% NGL : 15 mg/L - 85% 70% Pt : 1 mg/L - 95% 90%	OUI
		800		STEP La Jacqueminière - Avenue Georges Bizet	Lagunage	Epaississement statique gravitaire	01/07/2010	SUEZ		2010	La Saulaie	MES : 35 mg/L DCO : 125 mg/L DBO ₅ : 25 mg/L NK : 40 mg/L	OUI
45306	La Selle-en-Hermoy	900	12/04/2023 - 9h30	Rue de Lezy	Boues activées	Lits biophytes	19/01/2011	Commune	MSE	1989	Le Loing	MES : 30 mg/L - 94 % DCO : 90 mg/L - 87 % DBO ₅ : 25 mg/L - 93 % NGL : 15 mg/L - 83 %	OUI
45307	La Selle-sur-le-Bied	650	26/05/2023 RDV 14h00	Impasse de Touraine	Boues activées	Silo		Commune	Wangner	1989	La Cléry	MES : 30 mg/L DCO : 90 mg/L DBO ₅ : 30 mg/L NTK : 40 mg/L	NON
45199	Melleroy	350	24/05/2023 RDV 15h30	Rue de Gy	Boues activées	Lits de séchage	12/02/2008	SAUR	CAEER	1979	L'Ouanne	MES : 30 mg/L DCO : 90 mg/L DBO ₅ : 30 mg/L NK : 40 mg/L	OUI
45201	Mérinville	66	26/05/2023 RDV 11h00	Route de Rozoy	Décanteur	Filtre à sable	Pas d'arrêté	Commune	Jean Voisin SAS	1998	Collecteur de drainage vers l'étang	MES : 30 mg/L DCO : 90 mg/L DBO ₅ : 30 mg/L NK : 40 mg/L	NON
45275	Saint-Firmin-des-Bois	500	24/05/2023 RDV 14h00	Rue de la Salle des Fêtes	Boues activées	Lits de séchage	05/11/2009	SAUR	SABLA épuration	1985	Ru du pont Guinand	MES : 30 mg/L DCO : 90 mg/L DBO ₅ : 30 mg/L NK : 40 mg/L	NON
45281	Saint-Hilaire-les-Andresis	600	25/05/2023 RDV 09h15	Rue du Lavoir	Boues activées	Lits biophytes		Commune +contrat d'assistance technique Veolia	MSE	2012	La Cléry	MES : 30 mg/L DCO : 90 mg/L DBO ₅ : 25 mg/L NK : 20 mg/L PT : 4 mg/L	OUI
45329	Triguères	600	12/04/2023 - après-midi	Route de Triguères	Boues activées	Silo	08/04/2003	Commune	MSE	2006	l'Ouanne	MES : 30 mg/L DCO : 90 mg/L DBO ₅ : 25 mg/L NGL : 15 mg/L P total : 2 mg/L	NON

[illegible]