

**106 AVENUE ANDRE COUILLET
45200 MONTARGIS**

PLAN D'ETAT DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

05/12/2025	T25-11289
Échelle : 1/100	IND 0 / A3



—	Canalisation enterrée		Descente avec T _e de visite
—	Canalisation en élévation		Siphon de sd
—	Canalisation en bon état		Fontaine
—	Canalisation impropre		Regard de visite
—	Canalisation en mauvais état		Grille avaloir
—	Canalisation non inspectée		Regard borgne
Tracé supposé			Espace vert
EU : Eaux Usées	M : Descente Mixte EU/EP	DAU : Dauphin EP	
EP : Eaux Pluviales	SPH : Siphon de Sol	T : T _e de visite	
F : Fente	FC : Fibres-Ciment	G : Grès	

Cour sur terre plein (espace vert)

